



Industria Argentina

Industria Argentina

CUIT: 30-62494876-5 - Gamisol y Cia. S.A. - Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevila - CP 5012 - Córdoba - Argentina - Tel / Fax: +54 (351) 478-8223 / 478-6055 - 479-3170 - 479-3013 - Por línea completa de productos e instrucciones de uso: info@gamisol.com.ar - www.gamisol.com.ar

119N3 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS **EPP LÍNEA ARAMIDA** COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN DEL LARGO GALGA TALLES **EMBALAJE** COD. **TEJIDO** COLOR **DEL TEJIDO** RECUBRIMIENTO PUÑO TOTAL 7 TERRYCLOTH 10 119N3 Aramida No aplica Descarne Amarillo. 38cm 60 pares Algodón (forro) (seguridad). Puño gris. 11

Guante tejido TERRYCLOTH de 100% ARAMIDA. Forro de ALGODÓN. Puño de DESCARNE. Liso.





CARACTERÍSTICAS

- Guante tejido en Terrycloth con hilo de Aramida, forro de algodón, siendo un excelente aislante térmico gracias al tejido de algodón.
- Este guante posee un puño de cuero de DESCARNE abierto, lo que permite una rápida extracción del guante a un bajo costo.
- Diseñado para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de entre 200ºC a 250ºC.

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

Metalúrgica y Siderúrgica

- Trabajo en forjas/fraguas.
- Manipulación de planchas metálicas cortantes a altas temperaturas.
- Manipulación de aceros calientes después de soldadura.

Automotriz

- Manipulación de piezas grandes y medianas con temperaturas elevadas.
- Trabajo de acabado sobre bordes metálicos.

Petroquímica y Minería

Manipulación de tuberías calientes.

Plásticos v Vidrios

- Desmoldado de piezas calientes filosas.
- Trabajo sobre planchas plásticas cortantes.

Logística y Almacenamiento

Conducción de equipos.

CONDICIONES DE USO

- Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estos guantes, en el caso de destinarlos a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
- Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.
- Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano. Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
- No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como ciclosto tármico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar los guantes en su envase original protegidos de la luz directa del sol, lejos de fuentes de calor o equipos eléctricos.
- Mantenerlos en lugares o depósitos libres de humedad, del polvo u otras sustancias contaminantes.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si se mantienen las características originales de fabricación.